


PARTICOLARE 1
DISPOSIZIONE TIPOLOGICA CUCITURE ATTIVE A MARCHIO CAM®



SCHEMA DI INTERVENTO SULLA MURATURA ESISTENTE



COMUNE DI
MORSANO AL TAGLIAMENTO
Provincia di Pordenone

**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
SISMICO E IMPIANTISTICO ASILO NIDO
FRAZIONE DI SAN PAOLO**

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - ASILO NIDO COMUNALE


CUP. I92B23001160001
CIG. B1CF9D4450

RUP	Arch. Bonfada Gasparotto Massimo Responsabile di Servizio dell'area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici
Progettisti	Ing. ALBERTO FERRAROTTI - Studio via Aldo Moro, 49 - 13030 Caresanablot (VC) Mail: ingalbertoferrarotti@gmail.com - Pec: alberto.ferrarotti3@ingpec.eu - Cell. 3356028040 - Fax. 0161/235902 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERCELLI N° A570
	Ing. MATTEO RIGOLONE - Studio via Dante Alighieri, 5 - 13100 Vercelli Mail: matteo.rigolone@libero.it - Pec: matteo.rigolone2@ingpec.eu - Cell. 3393691948 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERCELLI N° A1055


LIVELLO PROGETTAZIONE		PROGETTO ESECUTIVO	
CODICE ELABORATO	TITOLO TAVOLA		
C06	PARTICOLARI COSTRUTTIVI		

RIFERIMENTO ELABORATO	CODICE COMMESSA	TIPO ELABORATO	SCALA		
	399	GRAFICO	1:20		
Path: STR_ESE MORSANO.DWG					
PROG. REVISIONE	EMISSIONE	DATA	NOTE DI REVISIONE	REDATTO	APPROVATO
	1	30/07/2024	Emissione	AF - MR	AF - MR
	2				
	3				
	4				
	5				


PARTICOLARE 2
INTERVENTO TIPOLOGICO INGHISAGGI IN FONDAZIONE




PARTICOLARE 4
AMMORSAMENTO AL CORDOLO DI SOLAIO INFERIORE



PARTICOLARE 3
AMMORSAMENTO AL CORDOLO DI SOLAIO SUPERIORE



PARTICOLARE 5
AMMORSAMENTO DIAGONALE AL CORDOLO DI SOLAIO INFERIORE



SCHEMA DI INTERVENTO SULLA MURATURA ESISTENTE

